



**CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPLATA)**

RNC 40505171-1

FICHA TÉCNICA

**SERVICIO DE REPARACIÓN PARA BOMBA #12 DE OBRA DE
TOMA, MADRE VIEJA, PROVINCIA PUERTO PLATA.**

| NO. | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UD | OBSERVACIÓN |
|-----|---|----------|-------|-------------|
| 1 | CONFECCIÓN DE EJE EN ACERO NÍQUEL DE 10' X 1 11/16 CON ROSCA EN AMBAS PUNTAS. | 1 | UD. | |
| 2 | BUJES MARINOS. | 9 | UNDS. | |
| 3 | CASQUILLO DE BRONCE DE 1 11/16 X 2 1/8 X 7 DE LARGO. | 10 | UNDS. | |
| 4 | RECTIFICAR TAZONES. | 9 | UNDS. | |
| 5 | MANO DE OBRA. | 1 | P.A. | |

**Oliver Nazario Brugal
Director General**

