



**CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPLATA)**

INVENTARIO DE ALMACEN DE MANTENIMIENTO MENSUAL

HASTA 31/07/2020

0

FECHA DE ADQUISICIÓN REGISTRO	FECHA DE REGISTRO	BREVE DESCRIPCION DEL BIEN	CODIGO INATITUCIONAL	EXISTENCIA	PRECIO UNITARIO RD\$	VALORES RD\$
8/1/2001	8/1/2001	TEE DE PVC DE 1	'001	10	135.25	1,352.50
8/1/2001	8/1/2001	TEE DE PVC DE 3/4	'002	3	120.00	360.00
10/1/2001	10/1/2001	TEE DE PVC DE 2 A 1/2	'003	50	170.05	8,502.50
12/1/2001	12/1/2001	CODO PVC DE 1	'005	48	23.00	1,104.00
15/1/2001	15/1/2001	CODO CPVC DE 3/4	'007	145	13.00	1,885.00
15/1/2001	15/1/2001	CODO CPVC DE 1	'008	12	23.00	276.00
18/1/2001	18/1/2001	CODO PVC DE 1 1/2	'010	2	130.00	260.00
23/1/2001	23/1/2001	CODO PVC PN16 DE 2	'011	1	90.00	90.00
23/1/2001	23/1/2001	CODO PVC DE 6 45	'012	1	540.00	540.00
25/1/2001	25/1/2001	CODO DE 1/2X90 DE PRESION	'013	17	38.00	646.00
25/1/2001	25/1/2001	CODO DE 3/4X90 DE PRESION	'014	6	21.00	126.00
26/1/2001	26/1/2001	CODO CPVC DE 45	'015	1	500.00	500.00
30/1/2001	30/1/2001	REDUCCION DE PVC 1 A 1/2	'016	27	6.00	162.00
30/1/2001	30/1/2001	REDUCCION PVC DE 1 A 3/4	'017	60	8.00	480.00
31/1/2001	31/1/2001	REDUCCION DE PVC 1 1/2 A 1/2	'018	37	5.00	185.00
5/2/2001	5/2/2001	REDUCCION DE PVC 2 A 1	'019	11	38.00	418.00
7/2/2001	7/2/2001	REDUCCION DE PVC 2 A 1 1/2	'020	41	40.00	1,640.00
9/2/2001	9/2/2001	REDUCCION DE PVC 1 1/2 A 1	'021	7	32.00	224.00
14/2/2001	14/2/2001	REDUCCION DE PVC 2 A 3/4	'022	6	35.00	210.00
22/2/2001	22/2/2001	REDUCCION DE PVC 2 A 1/2	'023	2	40.00	80.00
4/3/2001	4/3/2001	REDUCCION DE CPVC 1 A 3/4	'024	14	5.00	70.00
30/3/2001	30/3/2001	REDUCCION 1 1/4 X 1 HG	'025	11	38.00	418.00
8/5/2001	8/5/2001	REDUCCION DE 1 A 1/2 HG	'026	6	22.00	132.00
8/5/2001	8/5/2001	REDUCCION PVC DE 3 A 2	'027	1	77.00	77.00
21/6/2001	21/6/2001	ADAPTADORES MACHO PVC DE 2	'028	2	26.00	52.00
21/6/2001	21/6/2001	ADAPTADOR HEMBRA PVC DE 2	'029	6	25.42	152.52
17/7/2001	17/7/2001	ADAPTADOR MACHO PVC DE 3/4	'030	252	6.00	1,512.00
26/7/2001	26/7/2001	ADAPTADOR MACHO PVC DE 1/2	'031	62	4.24	262.88
14/8/2001	14/8/2001	ADAPTADOR MACHO PVC DE 1 1/2	'032	46	4.24	195.04
17/8/2001	17/8/2001	ADAPTADOR HEMBRA PVC DE 3/4	'033	112	4.24	474.88
8/2/2002	8/2/2002	ADAPTADOR MACHO CPVC DE 1	'034	24	13.00	312.00
19/2/2002	19/2/2002	ADAPTADOR HEMBRA PVC DE 1	'035	1	13.00	13.00
22/3/2002	22/3/2002	ADAPTADOR MACHO CPVC DE 1/2	'036	4	4.24	16.96
28/2/2002	28/2/2002	ADAPTADOR MACHO PVC DE 1	'037	408	13.00	5,304.00
30/12/2017	30/12/2017	ADAPTADOR HEMBRA PVC DE 3	'038	1	18.00	18.00
2/5/2002	2/5/2002	ADAPTADOR MACHO PVC DE 2	'039	4	22.00	88.00
10/7/2002	10/7/2002	ADAPTADOR MACHO PVC DE 1	'040	3	13.00	39.00
17/7/2002	17/7/2002	ADAPTADOR MACHO PVC DE 4	'041	1	122.88	122.88
15/10/2002	15/10/2002	ADAPTADOR HEMBRA PVC DE 4	'042	2	110.00	220.00
23/10/2002	23/10/2002	COPLING PVC DE 1	'043	71	9.00	639.00
7/11/2002	7/11/2002	COPLING PVC DE 3/4	'044	4	7.00	28.00
11/12/2002	11/12/2002	UNION UNIVERSAL PVC DE 1/2	'045	24	16.94	406.56
20/2/2003	20/2/2003	UNION UNIVERSAL CPVC DE 1/2	'046	10	30.00	300.00
20/2/2003	20/2/2003	UNION UNIVERSAL CPVC DE 3/4	'047	13	21.19	275.47
20/3/2003	20/3/2003	UNION UNIVERSAL PVC DE 2 LISA	'049	2	110.17	220.34
11/4/2003	11/4/2003	UNION DE 1/2 PVC	'051	13	24.00	312.00
28/5/2003	28/5/2003	UNION DE 3/4 PVC	'052	13	18.00	234.00
4/6/2003	4/6/2003	UNION UNIVERSAL PVC DE 3	'053	4	320.00	1,280.00
18/6/2003	18/6/2003	CRUZ PLATITEUZ PVC DE 3	'054	8	250.00	2,000.00
13/8/2003	13/8/2003	CRUZ PLATITEUZ PVC DE 4 A 2	'055	6	300.00	1,800.00
20/8/2003	20/8/2003	CRUZ PVC DE 1 1/2	'056	1	200.00	200.00
1/9/2003	1/9/2003	YE GRIEGA DE 3 PVC	'057	1	110.00	110.00
15/10/2003	15/10/2003	TAPON PVC DE 1	'059	1	600.00	600.00
19/11/2003	19/11/2003	TAPON PVC DE 1/2	'062	4	8.00	32.00
16/12/2003	16/12/2003	TAPON REGISTRO PVC DE 3	'063	1	90.00	90.00
29/12/2003	29/12/2003	TAPON DE 3/4 DE PVC	'064	9	6.00	54.00
14/1/2004	14/1/2004	TAPON HG 3/4 MACHO	'065	91	20.00	1,820.00
26/1/2004	26/1/2004	TAPON HG 3/4 HEMBRA	'066	22	20.00	440.00
3/2/2004	3/2/2004	TEE DE 4" EN HIERRO HG	'067	6	332.20	1,993.20
10/2/2004	10/2/2004	TEE DE 3" EN HIERRO HG	'068	5	622.88	3,114.40
23/2/2004	23/2/2004	TEE DE 2" EN HIERRO HG	'069	3	122.88	368.64
26/2/2004	26/2/2004	TEE DE 2 1/2" EN HIERRO HG	'070	2	174.20	348.40
15/3/2004	15/3/2004	TEE DE 1 1/2" EN HIERRO HG	'071	1	72.03	72.03
15/3/2004	15/3/2004	TEE DE 1/2 HG	'072	1	60.00	60.00
24/3/2004	24/3/2004	TEE DE 1" EN HIERRO HG	'073	33	42.37	1,398.21
30/3/2004	30/3/2004	CODO DE 2" DE 90 GRADO EN HIERRO HG	'074	1	160.00	160.00
21/4/2004	21/4/2004	CODO DE 2" DE 45 GRADO EN HIERRO HG	'075	1	150.00	150.00
28/4/2004	28/4/2004	CODO DE 4" EN 90 GRADO EN HIERRO HG	'076	1	190.00	190.00
1/5/2004	1/5/2004	CODO DE 6" EN 45 GRADO EN HIERRO HG	'077	3	198.00	594.00
2/6/2004	2/6/2004	CODO DE 8" EN 45 GRADO EN HIERRO HG	'078	1	210.00	210.00
15/6/2004	15/6/2004	CODO DE 1/2 HG	'079	209	123.40	25,790.60
22/6/2004	22/6/2004	CODO DE 2 1/2 EN 45 GRADO EN HIERRO HG	'080	1	162.20	162.20
29/6/2004	29/6/2004	CODO DE 1/2 EN HIERRO HG	'081	544	115.00	62,560.00
30/6/2004	30/6/2004	CODO DE 1 1/2 EN HIERRO HG	'082	86	123.40	10,612.40
5/7/2004	5/7/2004	CODO DE 1 1/2 DE 90 GRADO EN HIERRO HG	'083	30	130.00	3,900.00
7/7/2004	7/7/2004	CODO DE 1/2 HG	'084	2	14.00	28.00
14/7/2004	14/7/2004	CODO CACHIMBO 3/4 HG	'085	2	35.00	70.00



CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPLATA)
INVENTARIO DE ALMACEN DE MANTENIMIENTO MENSUAL

0

HASTA 31/07/2020

FECHA DE ADQUISICIÓN REGISTRO	FECHA DE REGISTRO	BREVE DESCRIPCION DEL BIEN	CODIGO INATITUCIONAL	EXISTENCIA	PRECIO UNITARIO RD\$	VALORES RD\$
21/7/2004	21/7/2004	CODO 1 1/2 HG 45	'086	1	29.00	29.00
22/7/2004	22/7/2004	CODO PVC DRENAJE DE 4	'087	1	68.00	68.00
28/7/2004	28/7/2004	CODO 45 HG DE 1	'088	2	18.00	36.00
28/7/2004	28/7/2004	TUERCA BUSING DE 1" A 3 1/2	'089	90	15.00	1,350.00
12/8/2004	12/8/2004	UNIONES CON ROCA DE 2" EN HIERRO HG	'090	30	27.00	810.00
13/8/2004	13/8/2004	UNION LISA 1/2 HG	'091	9	20.00	180.00
23/8/2004	23/8/2004	REDUCCION DE 1" A 1/2 HIERRO HG	'092	128	20.00	2,560.00
25/8/2004	25/8/2004	CACHINBO DE 1/2 EN HIERRO HG	'093	28	37.00	1,036.00
27/8/2004	27/8/2004	NIPLE EN HIERRO DE 1" HG	'094	24	9.00	216.00
1/9/2004	1/9/2004	NIPLE DE 1" DE DOBLE ROCA EN HIERRO HG	'095	60	13.00	780.00
7/9/2004	7/9/2004	NIPLE DE 3/4 EN HIERRO HG	'096	56	18.00	1,008.00
10/9/2004	10/9/2004	NIPLE DE 1 1/2" EN HIERRO HG	'097	95	7.10	674.50
21/9/2004	21/9/2004	NIPLE DE 1 1/2 POR 3 EN HIERRO HG	'098	50	13.00	650.00
28/9/2004	28/9/2004	NIPLE DE 1 1/2" POR 10 HG	'099	32	8.00	256.00
4/1/2004	4/1/2004	COPLIN DE 4" EN HIERRO HG	'100	4	39.00	156.00
5/10/2004	5/10/2004	COPLING DE 1 1/2 HG	'101	2	46.61	93.22
20/10/2004	20/10/2004	COPLIN DE 1 1/2 X 45 EN HIERRO HG	'102	23	29.00	667.00
16/11/2004	16/11/2004	NIPLE DE 3/4 X 4"	'103	23	26.00	598.00
18/11/2004	18/11/2004	NIPLE DE 1/2 POR 5" HG	'104	37	10.00	370.00
19/11/2004	19/11/2004	NIPLE DE 3/8 POR 6" HG	'105	17	5.50	93.50
24/11/2004	24/11/2004	NIPLE DE 3/8 POR 4" HG	'106	10	5.00	50.00
30/11/2004	30/11/2004	NIPLE DE 1/2 POR 6" HG	'107	45	7.00	315.00
7/12/2004	7/12/2004	NIPLE DE 1/2 POR 7" HG	'108	9	7.50	67.50
13/12/2004	13/12/2004	NIPLE DE 1" POR 4" HG	'109	62	52.00	3,224.00
15/12/2004	15/12/2004	NIPLE DE 1/4 POR 12" HG	'110	23	50.00	1,150.00
16/12/2004	16/12/2004	NIPLE DE 3/8 POR 1" HG	'111	33	30.00	990.00
16/12/2004	16/12/2004	NIPLE DE 3/4 POR 4" HG	'112	24	39.00	936.00
16/12/2004	16/12/2004	NIPLE DE 3/8 POR 4" HG	'113	22	33.00	726.00
16/12/2004	16/12/2004	NIPLE DE 3/4 POR 3" HG	'114	24	39.00	936.00
17/12/2004	17/12/2004	NIPLE DE 1/2 POR 3" HG	'115	40	12.00	480.00
21/12/2004	21/12/2004	NIPLE DE 3/8 POR 10" HG	'116	11	39.40	433.40
21/12/2004	21/12/2004	NIPLE DE 1/2 POR 2" HG	'117	22	20.00	440.00
22/12/2004	22/12/2004	NIPLE DE 3/8 POR 2 1/2" HG	'118	291	37.00	10,767.00
3/1/2005	3/1/2005	NIPLE DE 3/4 POR 6" HG	'119	29	39.40	1,142.60
3/1/2005	3/1/2005	NIPLE DE 3/8 POR 8" HG	'120	7	42.00	294.00
3/1/2005	3/1/2005	NIPLE DE 1/2 POR 8" HG	'121	6	52.00	312.00
12/1/2005	12/1/2005	NIPLE DE 1/2 POR 2" HG	'122	71	18.00	1,278.00
12/1/2005	12/1/2005	NIPLE DE 3/8 POR 3" HG	'123	31	38.00	1,178.00
13/2/2005	13/2/2005	NIPLE DE 3/8 POR 5" HG	'124	8	39.40	315.20
22/2/2005	22/2/2005	NIPLE DE 3/8 POR 12" HG	'125	8	39.40	315.20
22/2/2005	22/2/2005	NIPLE DE 1" PULGADA X 1 1/2	'126	16	52.00	832.00
24/2/2005	24/2/2005	NIPLE DE 3/4 PULGADA 1 HG	'127	94	42.00	3,948.00
8/3/2005	8/3/2005	NIPLE DE 1/2 X 1 HG	'128	30	18.00	540.00
10/3/2005	10/3/2005	NIPLE DE 1/4 X 1 HG	'129	34	27.00	918.00
10/3/2005	10/3/2005	NIPLE DE 1 X 8 HG	'130	5	79.00	395.00
11/3/2005	11/3/2005	NIPLE DE 3/4 X 8 HG	'131	4	68.00	272.00
11/3/2005	11/3/2005	NIPLE DE 1 X 2 HG	'132	8	25.00	200.00
21/3/2005	21/3/2005	NIPLE DE 1 1/2 X 3 HG	'133	1	35.00	35.00
21/3/2005	21/3/2005	NIPLE DE 1 1/4 X 2 1/2 HG	'134	2	50.00	100.00
12/1/2005	12/1/2005	CLAN PVC DE 2	'140	2	56.00	112.00
17/9/2017	17/9/2017	PLANCHA DE PLYWOOD	'141	17	1,405.00	23,885.00
18/9/2017	18/9/2017	HOJAS DE ALUZINC DE 12 PIE	'142	6	1,092.00	6,552.00
17/9/2017	17/9/2017	ENLATE DE PINO	'143	8	690.00	5,520.00
30/12/2017	30/12/2017	PALO DE PICO DE MADERA	'146	2	315.00	630.00
7/2/2005	7/2/2005	CODO DE 2 PVC DE PRESION	'149	8	52.00	416.00
29/3/2005	29/3/2005	REDUCCION DE 3 A 2 PVC PRESION	'154	1	76.27	76.27
29/3/2005	29/3/2005	REDUCCION DE 4 A 2 PVC PRESION	'155	2	54.00	108.00
30/3/2005	30/3/2005	REDUCCION DE 8 A 6 PVC PRESION	'156	1	1,837.00	1,837.00
4/4/2005	4/4/2005	TAPON CIEGO DE 2 PVC PRESION	'158	1	25.00	25.00
11/4/2005	11/4/2005	FILTRO PARA PLANTA PURIFICADOR DE EMERGENCIA C-5706	'159	4	380.00	1,520.00
11/4/2005	11/4/2005	FILTRO PARA PLANTA PURIFICADOR A-7003	'160	2	300.00	600.00
11/4/2005	11/4/2005	FILTRO PURIFICADOR DE PLANTA SAKUNA AS56628	'161	1	450.00	450.00
11/4/2005	11/4/2005	FILTRO TRAMPA DE AGUA DE CAMIONETA FC-1803	'162	1	190.00	190.00
11/4/2005	11/4/2005	FILTRO LUBRICACION DE ACEITE C-1112	'163	1	290.00	290.00
11/4/2005	11/4/2005	FILTRO PURIFICADOR DE PLANTA PART NO. 8-94334-906-0	'164	2	450.00	900.00
11/4/2005	11/4/2005	FILTRO DE ACEITE PARA CAMIONETA OEM-NO-MD031805	'165	1	400.00	400.00
11/4/2005	11/4/2005	FILTRO DE ACEITE PARA CAMIONETA 90915-03003-90915-300001	'166	1	200.00	200.00
11/4/2005	11/4/2005	FILTRO DE PLANTA P917X	'167	3	198.00	594.00
11/4/2005	11/4/2005	FILTRO DE ACEITE CAMION DAHAZU 90915-03006-30002	'168	1	320.00	320.00
11/4/2005	11/4/2005	FILTRO DE ACEITE CAMION DAHAZU FC-1201	'169	1	425.00	425.00

0

TOTAL RD \$	3,124,014.53
-------------	--------------

FECHA DE ADQUISICIÓN REGISTRO	FECHA DE REGISTRO	BREVE DESCRIPCION DEL BIEN	CODIGO INATITUCIONAL	EXISTENCIA	PRECIO UNITARIO RD\$	VALORES RD\$
11/4/2005	11/4/2005	FILTRO DE AGUA MANTENIMIENTO DE PLANTA FC-1201	'170	3	300.00	900.00
11/4/2005	11/4/2005	FILTRO GASOIL MANTO JE PARA PLANTA BLJWIN B7623303-87307-000-132	'171	1	390.00	390.00
11/4/2005	11/4/2005	FILTRO DE AGUA DE PLANTA BO-2012	'172	1	295.00	295.00
30/12/2017	30/12/2017	BOMBA TIPO SUMERGIBLE PARA CISTERNA DE AGUA	'174	3	88,000.00	264,000.00
15/6/2005	15/6/2005	DE CARACTERISTICA 20HP, 460.230 VOLTIO MODELO 3153.185.1961	'178	1	120,000.00	120,000.00
22/6/2005	22/6/2005	JUNTAS REDUCTORAS DE 8 A 6 PARA INSTALAR MEDIDORES	'183	21	700.00	14,700.00
22/6/2005	22/6/2005	JUNTAS REDUCTORAS DE 4" PARA INSTALACION DE MEDIDORES	'184	18	550.00	9,900.00
7/7/2005	7/7/2005	MEDIDORES DE 3" DE AGUA	'185	13	690.00	8,970.00
5/10/2005	5/10/2005	BOMBA SUMERGIBLE MARCA FLYGT MODELO 3153.185.0961.HP 20 VOLTAJE 460	'194	3	120,000.00	360,000.00
19/10/2005	19/10/2005	CAJA DE BREAKE DE 40 AMPERE	'199	2	1,170.00	2,340.00
30/11/2005	30/11/2005	FOTOCELDA DE 1800W-1000V	'202	2	400.00	800.00
1/12/2005	1/12/2005	SELLO MECANICO	'204	1	1,250.00	1,250.00
5/12/2005	5/12/2005	SEGUETA	'207	7	50.00	350.00
8/12/2005	8/12/2005	VARILLA DE SOLDAR 5/32 LIBRAS	'208	50	60.00	3,000.00
4/3/2017	4/3/2017	TANQUE DE GAS DE 100 LIB	'210	1	5,460.00	5,460.00
4/3/2017	4/3/2017	TANQUE DE GAS DE 50 LIB	'211	2	3,355.00	6,710.00
20/12/2005	20/12/2005	VISAGRA	'212	9	63.00	567.00
29/11/2017	29/11/2017	JUNTAS DRESSER ESPECIALES DE 20	'234	4	10,030.00	40,120.00
29/11/2017	29/11/2017	REDUCION DE COPAS DE 8 A 2 CON JUNTAS ADERIDAS	'232	1	2,200.00	2,200.00
6/8/2018	6/8/2018	CODOS DE 4 PVC DRENAJE	'245	1	200.00	200.00
15/8/2018	15/8/2018	CODOS DE PRESION DE 3 PVC	'246	1	163.00	163.00
24/8/2018	24/8/2018	BARRAS ROSCADA DE 1/2	'249	2	200.00	400.00
2/10/2018	2/10/2018	JUNTAS DE GOMAS DE 4	'252	2	165.19	330.38
12/10/2018	12/10/2018	VALVULA DE 8	'263	2	31,350.00	62,700.00
14/11/2018	14/11/2018	JUNTAS DRESSER DE 10	'283	13	1,795.00	23,335.00
28/12/2018	28/12/2018	LATA DE PINTURAS DIFERENTE Y NUEVA Y USADA	'231	10	733.00	7,330.00
25/7/2018	25/7/2018	UNION UNIVERSAL DE 4 PVC	234	4	495.70	1,982.80
22/3/2019	22/3/2019	TUBO DE 12 PVC DE PRESION 25 PIES	243	25	462.00	11,550.00
22/3/2019	22/3/2019	TUBO DE 20 PVC DE PRESION	244	3	38,885.00	116,655.00
22/3/2019	22/3/2019	TUBO DE 10 PVC DE PRECION 1 PIES	245	1.14	490.00	558.60
31/5/2019	31/5/2019	JUNTAS DRRESER DE 20 PARA ABESTO	248	3	8,000.00	24,000.00
21/6/2019	21/6/2019	CODO DE 2 PVC DE PRESION	252	8	29.00	232.00
21/6/2019	21/6/2019	CODO DE 3 PVC DE PRESION	255	1	40.00	200.00
21/6/2019	21/6/2019	VALVULA DE 2	256	2	4,250.00	4,250.00
21/6/2019	21/6/2019	CLAN DE 3 PVC	258	6	55.13	330.78
20/7/2019	20/7/2019	ZAPAPICO BELLOTA REF 809-0	265	3	436.44	1,309.32
22/7/2019	20/7/2019	FILTRO DE ACEITE JAS -L21559	268	1	607.50	607.50
22/7/2019	22/7/2019	FILTRO DE GAS OIL JAS W0035-V	269	1	1,235.81	1,235.81
5/11/2019	5/11/2019	JUNTA DE 6 NORMAL	277	3	1,770.00	5,310.00
5/11/2019	5/11/2019	JUNTA DRESSER DE 8	278	21	2,630.00	55,230.00
26/11/2019	26/11/2019	PLATILLO DE 3" PARA SOLDAR	296	2	2,108.51	4,217.02
26/11/2019	26/11/2019	MOTOR HUECO WPI DE 20HP	306	1	235,673.31	235,673.31
26/11/2019	26/11/2019	PLATILLO PARA SOLDAR DE 3"	311	2	2,108.51	4,217.02
26/11/2019	26/11/2019	SISTEMA DE TRATAMIENTO UV	322	1	384,017.31	384,017.31
26/12/2019	26/12/2019	VALVULA ANTIRRRETORNO DE 6"	335	3	349,043.06	1,047,129.18
26/12/2019	26/12/2019	LIQUIDO DE FRENO	336	30	170.00	5,100.00
18/3/2020	18/3/2020	JUNTA DE 12 BOBLE TIRO	337	2	5,310.00	10,620.00
15/1/2020	15/1/2020	ACEITE DE TIEMPO 2	338	8	108.00	864.00
20/4/2020	20/4/2020	JUNTAS DE 2 PVC	339	2	150.00	300.00
10/6/2020	10/6/2020	ACEITE DE TIEMPO 4 15W-40	343	10	300.00	3,000.00
22/6/2020	22/6/2020	CEMENTO PVC 1/4 GL	345	3	596.50	1,789.50
22/6/2020	22/6/2020	LLAVE MECANICA 19	346	2	76.50	153.00
22/6/2020	22/6/2020	LLAVE MECANICA 24	347	2	128.00	256.00
22/6/2020	22/6/2020	TUBO EN HIERRO GALVANIZADO	348	6	2,200.00	13,200.00
24/6/2020	22/6/2020	REDUCCION CONCENTRICA	349	6	750.00	4,500.00
24/6/2020	22/6/2020	TORNILLO 3/4X3	350	50	55.00	2,750.00
24/6/2020	22/6/2020	CODO DEW ACERO 90X3	351	3	640.00	1,920.00
24/6/2020	24/6/2020	ELECTRODO UNIVERSAL	352	20	125.00	2,500.00
9/6/2020	9/6/2020	TERMINAL DE GUIA	354	1	1,530.00	1,530.00
29/7/2020	29/7/2020	BOMBA SUMERGIBLE MARCA FLYGT MODELO 3201185 460 REPARADA	356	2	-	0.00



**CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPLATA)
INVENTARIO DE ALMACEN DE MANTENIMIENTO MENSUAL**

HASTA 31/07/2020

0

FECHA DE ADQUISICIÓN REGISTRO	FECHA DE REGISTRO	BREVE DESCRIPCION DEL BIEN	CODIGO INSTITUCIONAL	EXISTENCIA	PRECIO UNITARIO RD\$	VALORES RD\$
----------------------------------	----------------------	----------------------------	-------------------------	------------	-------------------------	--------------

RAFAEL HERNANDES
ENCARGADO DE ALMACEN

LIC. JOSE ALMONTE PARRA
ENCARGADO FINANCIERO

LIC. DULCE MOLINA
DIRECTORA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA





**CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPLATA)
INVENTARIO DE ALMACEN DE MANTENIMIENTO MENSUAL**

0

HASTA 31/08/2020

FECHA DE ADQUISICIÓN REGISTRO	FECHA DE REGISTRO	BREVE DESCRIPCION DEL BIEN	CODIGO INATITUCIONAL	EXISTENCIA	PRECIO UNITARIO RD\$	VALORES RD\$
8/1/2001	8/1/2001	TEE DE PVC DE 1	'001	10	135.25	1,352.50
8/1/2001	8/1/2001	TEE DE PVC DE 3/4	'002	3	120.00	360.00
10/1/2001	10/1/2001	TEE DE PVC DE 2 A 1/2	'003	50	170.05	8,502.50
12/1/2001	12/1/2001	CODO PVC DE 1	'005	48	23.00	1,104.00
15/1/2001	15/1/2001	CODO CPVC DE 3/4	'007	145	13.00	1,885.00
15/1/2001	15/1/2001	CODO CPVC DE 1	'008	12	23.00	276.00
18/1/2001	18/1/2001	CODO PVC DE 1 1/2	'010	2	130.00	260.00
23/1/2001	23/1/2001	CODO PVC PN16 DE 2	'011	1	90.00	90.00
23/1/2001	23/1/2001	CODO PVC DE 6 45	'012	1	540.00	540.00
25/1/2001	25/1/2001	CODO DE 1/2X90 DE PRESION	'013	17	38.00	646.00
25/1/2001	25/1/2001	CODO DE 3/4X90 DE PRESION	'014	6	21.00	126.00
26/1/2001	26/1/2001	CODO CPVC DE 45	'015	1	500.00	500.00
30/1/2001	30/1/2001	REDUCCION DE PVC 1 A 1/2	'016	27	6.00	162.00
30/1/2001	30/1/2001	REDUCCION PVC DE 1 A 3/4	'017	60	8.00	480.00
31/1/2001	31/1/2001	REDUCCION DE PVC 1 1/2 A 1/2	'018	37	5.00	185.00
5/2/2001	5/2/2001	REDUCCION DE PVC 2 A 1	'019	11	38.00	418.00
7/2/2001	7/2/2001	REDUCCION DE PVC 2 A 1 1/2	'020	41	40.00	1,640.00
9/2/2001	9/2/2001	REDUCCION DE PVC 1 1/2 A 1	'021	7	32.00	224.00
14/2/2001	14/2/2001	REDUCCION DE PVC 2 A 3/4	'022	6	35.00	210.00
22/2/2001	22/2/2001	REDUCCION DE PVC 2 A 1/2	'023	2	40.00	80.00
4/3/2001	4/3/2001	REDUCCION DE CPVC 1 A 3/4	'024	14	5.00	70.00
30/3/2001	30/3/2001	REDUCCION 1 1/4 X 1 HG	'025	11	38.00	418.00
8/5/2001	8/5/2001	REDUCCION DE 1 A 1/2 HG	'026	6	22.00	132.00
8/5/2001	8/5/2001	REDUCCION PVC DE 3 A 2	'027	1	77.00	77.00
21/6/2001	21/6/2001	ADAPTADORES MACHO PVC DE 2	'028	2	26.00	52.00
21/6/2001	21/6/2001	ADAPTADOR HEMBRA PVC DE 2	'029	6	25.42	152.52
17/7/2001	17/7/2001	ADAPTADOR MACHO PVC DE 3/4	'030	252	6.00	1,512.00
26/7/2001	26/7/2001	ADAPTADOR MACHO PVC DE 1/2	'031	62	4.24	262.88
14/8/2001	14/8/2001	ADAPTADOR MACHO PVC DE 1 1/2	'032	46	4.24	195.04
17/8/2001	17/8/2001	ADAPTADOR HEMBRA PVC DE 3/4	'033	112	4.24	474.88
8/2/2002	8/2/2002	ADAPTADOR MACHO CPVC DE 1	'034	24	13.00	312.00
19/2/2002	19/2/2002	ADAPTADOR HEMBRA PVC DE 1	'035	1	13.00	13.00
22/3/2002	22/3/2002	ADAPTADOR MACHO CPVC DE 1/2	'036	4	4.24	16.96
28/2/2002	28/2/2002	ADAPTADOR MACHO PVC DE 1	'037	408	13.00	5,304.00
30/12/2017	30/12/2017	ADAPTADOR HEMBRA PVC DE 3	'038	1	18.00	18.00
2/5/2002	2/5/2002	ADAPTADOR MACHO PVC DE 2	'039	4	22.00	88.00
10/7/2002	10/7/2002	ADAPTADOR MACHO PVC DE 1	'040	3	13.00	39.00
17/7/2002	17/7/2002	ADAPTADOR MACHO PVC DE 4	'041	1	122.88	122.88
15/10/2002	15/10/2002	ADAPTADOR HEMBRA PVC DE 4	'042	2	110.00	220.00
23/10/2002	23/10/2002	COPLING PVC DE 1	'043	71	9.00	639.00
7/1/2002	7/1/2002	COPLING PVC DE 3/4	'044	4	7.00	28.00
11/12/2002	11/12/2002	UNION UNIVERSAL PVC DE 1/2	'045	24	16.94	406.56
20/2/2003	20/2/2003	UNION UNIVERSAL CPVC DE 1/2	'046	10	30.00	300.00
20/2/2003	20/2/2003	UNION UNIVERSAL CPVC DE 3/4	'047	13	21.19	275.47
20/3/2003	20/3/2003	UNION UNIVERSAL PVC DE 2 LISA	'049	2	110.17	220.34
11/4/2003	11/4/2003	UNION DE 1/2 PVC	'051	13	24.00	312.00
28/5/2003	28/5/2003	UNION DE 3/4 PVC	'052	13	18.00	234.00
4/6/2003	4/6/2003	UNION UNIVERSAL PVC DE 3	'053	4	320.00	1,280.00
18/6/2003	18/6/2003	CRUZ PLATITEUZ PVC DE 3	'054	8	250.00	2,000.00
13/8/2003	13/8/2003	CRUZ PLATITEUZ PVC DE 4 A 2	'055	6	300.00	1,800.00
20/8/2003	20/8/2003	CRUZ PVC DE 1 1/2	'056	1	200.00	200.00
1/9/2003	1/9/2003	YE GRIEGA DE 3 PVC	'057	1	110.00	110.00
15/10/2003	15/10/2003	TAPON PVC DE 1	'059	1	600.00	600.00
19/11/2003	19/11/2003	TAPON PVC DE 1/2	'062	4	8.00	32.00
16/12/2003	16/12/2003	TAPON REGISTRO PVC DE 3	'063	1	90.00	90.00
29/12/2003	29/12/2003	TAPON DE 3/4 DE PVC	'064	9	6.00	54.00
14/1/2004	14/1/2004	TAPON HG 3/4 MACHO	'065	91	20.00	1,820.00
26/1/2004	26/1/2004	TAPON HG 3/4 HEMBRA	'066	22	20.00	440.00
3/2/2004	3/2/2004	TEE DE 4" EN HIERRO HG	'067	6	332.20	1,993.20
10/2/2004	10/2/2004	TEE DE 3" EN HIERRO HG	'068	5	622.88	3,114.40
23/2/2004	23/2/2004	TEE DE 2" EN HIERRO HG	'069	3	122.88	368.64
26/2/2004	26/2/2004	TEE DE 2 1/2" EN HIERRO HG	'070	2	174.20	348.40
15/3/2004	15/3/2004	TEE DE 1 1/2" EN HIERRO HG	'071	1	72.03	72.03
15/3/2004	15/3/2004	TEE DE 1/2 HG	'072	1	60.00	60.00
24/3/2004	24/3/2004	TEE DE 1" EN HIERRO HG	'073	33	42.37	1,398.21
30/3/2004	30/3/2004	CODO DE 2" DE 90 GRADO EN HIERRO HG	'074	1	160.00	160.00
21/4/2004	21/4/2004	CODO DE 2" DE 45 GRADO EN HIERRO HG	'075	1	150.00	150.00
28/4/2004	28/4/2004	CODO DE 4" EN 90 GRADO EN HIERRO HG	'076	1	190.00	190.00
1/5/2004	1/5/2004	CODO DE 6" EN 45 GRADO EN HIERRO HG	'077	3	198.00	594.00
2/6/2004	2/6/2004	CODO DE 8" EN 45 GRADO EN HIERRO HG	'078	1	210.00	210.00
15/6/2004	15/6/2004	CODO DE 1/2 HG	'079	209	123.40	25,790.60
22/6/2004	22/6/2004	CODO DE 2 1/2 EN 45 GRADO EN HIERRO HG	'080	1	162.20	162.20
29/6/2004	29/6/2004	CODO DE 1/2 EN HIERRO HG	'081	544	115.00	62,560.00
30/6/2004	30/6/2004	CODO DE 1 1/2 EN HIERRO HG	'082	86	123.40	10,612.40
5/7/2004	5/7/2004	CODO DE 1 1/2 DE 90 GRADO EN HIERRO HG	'083	30	130.00	3,900.00
7/7/2004	7/7/2004	CODO DE 1/2 HG	'084	2	14.00	28.00
14/7/2004	14/7/2004	CODO CACHIMBO 3/4 HG	'085	2	35.00	70.00



CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPLATA)
INVENTARIO DE ALMACEN DE MANTENIMIENTO MENSUAL

0

HASTA 31/08/2020

FECHA DE ADQUISICIÓN REGISTRO	FECHA DE REGISTRO	BREVE DESCRIPCION DEL BIEN	CODIGO INATITUCIONAL	EXISTENCIA	PRECIO UNITARIO RD\$	VALORES RD\$
21/1/2004	21/7/2004	CODO 1 1/2 HG 45	'085	1	29.00	29.00
22/1/2004	22/7/2004	CODO PVC DRENAJE DE 4	'087	1	68.00	68.00
28/1/2004	28/7/2004	CODO 45 HG DE 1	'088	2	18.00	36.00
28/1/2004	28/7/2004	TUERCA BUSING DE 1" A 3 1/2	'089	90	15.00	1,350.00
12/8/2004	12/8/2004	UNIONES CON ROCA DE 2" EN HIERRO HG	'090	30	27.00	810.00
13/8/2004	13/8/2004	UNION LISA 1/2 HG	'091	9	20.00	180.00
23/8/2004	23/8/2004	REDUCCION DE 1" A 1/2 HIERRO HG	'092	128	20.00	2,560.00
25/8/2004	25/8/2004	CACHINBO DE 1/2 EN HIERRO HG	'093	28	37.00	1,036.00
27/8/2004	27/8/2004	NIPLE EN HIERRO DE 1" HG	'094	24	9.00	216.00
1/9/2004	1/9/2004	NIPLE DE 1" DE DOBLE ROCA EN HIERRO HG	'095	60	13.00	780.00
7/9/2004	7/9/2004	NIPLE DE 3/4 EN HIERRO HG	'096	56	18.00	1,008.00
10/9/2004	10/9/2004	NIPLE DE 1 1/2" EN HIERRO HG	'097	95	7.10	674.50
21/9/2004	21/9/2004	NIPLE DE 1 1/2 POR 3 EN HIERRO HG	'098	50	13.00	650.00
28/9/2004	28/9/2004	NIPLE DE 1 1/2" POR 10 HG	'099	32	8.00	256.00
4/1/2004	4/1/2004	COPLIN DE 4" EN HIERRO HG	'100	4	39.00	156.00
5/10/2004	5/10/2004	COPLING DE 1 1/2 HG	'101	2	46.61	93.22
20/10/2004	20/10/2004	COPLIN DE 1 1/2 X 45 EN HIERRO HG	'102	23	29.00	667.00
16/11/2004	16/11/2004	NIPLE DE 3/4 X 4"	'103	23	26.00	598.00
18/11/2004	18/11/2004	NIPLE DE 1/2 POR 5" HG	'104	37	10.00	370.00
19/11/2004	19/11/2004	NIPLE DE 3/8 POR 6" HG	'105	17	5.50	93.50
24/11/2004	24/11/2004	NIPLE DE 3/8 POR 4" HG	'106	10	5.00	50.00
30/11/2004	30/11/2004	NIPLE DE 1/2 POR 6" HG	'107	45	7.00	315.00
7/12/2004	7/12/2004	NIPLE DE 1/2 POR 7" HG	'108	9	7.50	67.50
13/12/2004	13/12/2004	NIPLE DE 1" POR 4" HG	'109	62	52.00	3,224.00
15/12/2004	15/12/2004	NIPLE DE 1/4 POR 12" HG	'110	23	50.00	1,150.00
16/12/2004	16/12/2004	NIPLE DE 3/8 POR 1" HG	'111	33	30.00	990.00
16/12/2004	16/12/2004	NIPLE DE 3/4 POR 4" HG	'112	24	39.00	936.00
16/12/2004	16/12/2004	NIPLE DE 3/8 POR 4" HG	'113	22	33.00	726.00
16/12/2004	16/12/2004	NIPLE DE 3/4 POR 3" HG	'114	24	39.00	936.00
17/12/2004	17/12/2004	NIPLE DE 1/2 POR 3" HG	'115	40	12.00	480.00
21/12/2004	21/12/2004	NIPLE DE 3/8 POR 10" HG	'116	11	39.40	433.40
21/12/2004	21/12/2004	NIPLE DE 1/2 POR 2" HG	'117	22	20.00	440.00
22/12/2004	22/12/2004	NIPLE DE 3/8 POR 2 1/2" HG	'118	291	37.00	10,767.00
3/1/2005	3/1/2005	NIPLE DE 3/4 POR 6" HG	'119	29	39.40	1,142.60
3/1/2005	3/1/2005	NIPLE DE 3/8 POR 8" HG	'120	7	42.00	294.00
3/1/2005	3/1/2005	NIPLE DE 1/2 POR 8" HG	'121	6	52.00	312.00
12/1/2005	12/1/2005	NIPLE DE 1/2 POR 2" HG	'122	71	18.00	1,278.00
12/1/2005	12/1/2005	NIPLE DE 3/8 POR 3" HG	'123	31	38.00	1,178.00
13/2/2005	13/2/2005	NIPLE DE 3/8 POR 5" HG	'124	8	39.40	315.20
22/2/2005	22/2/2005	NIPLE DE 3/8 POR 12" HG	'125	8	39.40	315.20
22/2/2005	22/2/2005	NIPLE DE 1" PULGADA X 1 1/2	'126	16	52.00	832.00
24/2/2005	24/2/2005	NIPLE DE 3/4 PULGADA 1 HG	'127	94	42.00	3,948.00
8/3/2005	8/3/2005	NIPLE DE 1/2 X 1 HG	'128	30	18.00	540.00
10/3/2005	10/3/2005	NIPLE DE 1/4 X 1 HG	'129	34	27.00	918.00
10/3/2005	10/3/2005	NIPLE DE 1 X 8 HG	'130	5	79.00	395.00
11/3/2005	11/3/2005	NIPLE DE 3/4 X 8 HG	'131	4	68.00	272.00
11/3/2005	11/3/2005	NIPLE DE 1 X 2 HG	'132	8	25.00	200.00
21/3/2005	21/3/2005	NIPLE DE 1 1/2 X 3 HG	'133	1	35.00	35.00
21/3/2005	21/3/2005	NIPLE DE 1 1/4 X 2 1/2 HG	'134	2	50.00	100.00
12/1/2005	12/1/2005	CLAN PVC DE 2	'140	2	56.00	112.00
17/9/2017	17/9/2017	PLANCHA DE PLYWOOD	'141	17	1,405.00	23,885.00
18/9/2017	18/9/2017	HOJAS DE ALUZINC DE 12 PIE	'142	6	1,092.00	6,552.00
17/9/2017	17/9/2017	ENLATE DE PINO	'143	8	690.00	5,520.00
30/12/2017	30/12/2017	PALO DE PICO DE MADERA	'146	2	315.00	630.00
7/2/2005	7/2/2005	CODO DE 2 PVC DE PRESION	'149	8	52.00	416.00
29/3/2005	29/3/2005	REDUCCION DE 3 A 2 PVC PRESION	'154	1	76.27	76.27
29/3/2005	29/3/2005	REDUCCION DE 4 A 2 PVC PRESION	'155	2	54.00	108.00
30/3/2005	30/3/2005	REDUCCION DE 8 A 6 PVC PRESION	'156	1	1,837.00	1,837.00
4/4/2005	4/4/2005	TAPON CIEGO DE 2 PVC PRESION	'158	1	25.00	25.00
11/4/2005	11/4/2005	FILTRO PARA PLANTA PURIFICADOR DE EMERGENCIA C-5706	'159	4	380.00	1,520.00
11/4/2005	11/4/2005	FILTRO PARA PLANTA PURIFICADOR A-7003	'160	2	300.00	600.00
11/4/2005	11/4/2005	FILTRO PURIFICADOR DE PLANTA SAKUNA AS56628	'161	1	450.00	450.00
11/4/2005	11/4/2005	FILTRO TRAMPA DE AGUA DE CAMIONETA FC-1803	'162	1	190.00	190.00
11/4/2005	11/4/2005	FILTRO LUBRICACION DE ACEITE C-1112	'163	1	290.00	290.00
11/4/2005	11/4/2005	FILTRO PURIFICADOR DE PLANTA PART NO. 8-94334-906-0	'164	2	450.00	900.00
11/4/2005	11/4/2005	FILTRO DE ACEITE PARA CAMIONETA OEM-NO-MD031805	'165	1	400.00	400.00
11/4/2005	11/4/2005	FILTRO DE ACEITE PARA CAMIONETA 90915-03003-90915-300001	'166	1	200.00	200.00
11/4/2005	11/4/2005	FILTRO DE PLANTA P917X	'167	3	198.00	594.00
11/4/2005	11/4/2005	FILTRO DE ACEITE CAMION DAHAZU 90915-03006-30002	'168	1	320.00	320.00
11/4/2005	11/4/2005	FILTRO DE ACEITE CAMION DAHAZU FC-1201	'169	1	425.00	425.00



**CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPLATA)
INVENTARIO DE ALMACEN DE MANTENIMIENTO MENSUAL**

0

HASTA 31/08/2020

FECHA DE ADQUISICIÓN REGISTRO	FECHA DE REGISTRO	BREVE DESCRIPCION DEL BIEN	CODIGO INSTITUCIONAL	EXISTENCIA	PRECIO UNITARIO RD\$	VALORES RD\$
11/4/2005	11/4/2005	FILTRO DE AGUA MANTENIMIENTO DE PLANTA FC-1201	'170	3	300.00	900.00
11/4/2005	11/4/2005	FILTRO GASOL MANTO JE PARA PLANTA BLJWIN B7623303-87307-000-132	'171	1	390.00	390.00
11/4/2005	11/4/2005	FILTRO DE AGUA DE PLANTA BO-2012	'172	1	295.00	295.00
30/12/2017	30/12/2017	BOMBA TIPO SUMERGIBLE PARA CISTERNA DE AGUA	'174	3	88,000.00	264,000.00
15/6/2005	15/6/2005	DE CARACTERISTICA 20HP, 460.230 VOLTIO MODELO 3153.185.1961	'178	1	120,000.00	120,000.00
22/6/2005	22/6/2005	JUNTAS REDUCTORAS DE 8 A 6 PARA INSTALAR MEDIDORES	'183	21	700.00	14,700.00
22/6/2005	22/6/2005	JUNTAS REDUCTORAS DE 4" PARA INSTALACION DE MEDIDORES	'184	18	550.00	9,900.00
7/7/2005	7/7/2005	MEDIDORES DE 3" DE AGUA	'185	13	690.00	8,970.00
5/10/2005	5/10/2005	BOMBA SUMERGIBLE MARCA FLYGT MODELO 3153.185.0961.HP 20 VOLTAGE 460	'194	3	120,000.00	360,000.00
19/10/2005	19/10/2005	CAJA DE BREAKER DE 40 AMPERE	'199	2	1,170.00	2,340.00
30/11/2005	30/11/2005	FOTOCELDA DE 1800W-1000V	'202	2	400.00	800.00
1/12/2005	1/12/2005	SELLO MECANICO	'204	1	1,250.00	1,250.00
5/12/2005	5/12/2005	SEGUETA	'207	7	50.00	350.00
8/12/2005	8/12/2005	VARILLA DE SOLDAR 5/32 LIBRAS	'208	50	60.00	3,000.00
4/3/2017	4/3/2017	TANQUE DE GAS DE 100 LIB	'210	1	5,460.00	5,460.00
4/3/2017	4/3/2017	TANQUE DE GAS DE 50 LIB	'211	2	3,355.00	6,710.00
20/12/2005	20/12/2005	VISAGRA	'212	9	63.00	567.00
29/11/2017	29/11/2017	JUNTAS DRESSER ESPECIALES DE 20	'234	3	10,030.00	30,090.00
29/11/2017	29/11/2017	REDUCCION DE COPAS DE 8 A 2 CON JUNTAS ADERIDAS	'232	1	2,200.00	2,200.00
6/8/2018	6/8/2018	CODOS DE 4 PVC DRENAJE	'245	1	200.00	200.00
15/8/2018	15/8/2018	CODOS DE PRESION DE 3 PVC	'246	1	163.00	163.00
24/8/2018	24/8/2018	BARRAS ROSCADA DE 1/2	'249	2	200.00	400.00
2/10/2018	2/10/2018	JUNTAS DE GOMAS DE 4	'252	2	165.19	330.38
12/10/2018	12/10/2018	VALVULA DE 8	'263	2	31,350.00	62,700.00
14/11/2018	14/11/2018	JUNTAS DRESSER DE 10	'283	13	1,795.00	23,335.00
28/12/2018	28/12/2018	LATA DE PINTURAS DIFERENTE Y NUEVA Y USADA	'231	10	733.00	7,330.00
25/1/2019	25/1/2019	UNION UNIVERSAL DE 4 PVC	'234	4	495.70	1,982.80
22/3/2019	22/3/2019	TUBO DE 12 PVC DE PRESION 25 PIES	'243	25	462.00	11,550.00
22/3/2019	22/3/2019	TUBO DE 20 PVC DE PRESION	'244	3	38,885.00	116,655.00
22/3/2019	22/3/2019	TUBO DE 10 PVC DE PRECION 26 PIES	'245	26	490.00	12,740.00
31/5/2019	31/5/2019	JUNTAS DRESSER DE 20 PARA ABESTO	'248	3	8,000.00	24,000.00
21/6/2019	21/6/2019	CODO DE 2 PVC DE PRESION	'252	8	29.00	232.00
21/6/2019	21/6/2019	CODO DE 3 PVC DE PRESION	'255	1	40.00	200.00
21/6/2019	21/6/2019	VALVULA DE 2	'256	2	4,250.00	4,250.00
21/6/2019	21/6/2019	CLAN DE 3 PVC	'258	6	55.13	330.78
20/7/2019	20/7/2019	ZAPAPICO BELLOTA REF 809-0	'265	3	436.44	1,309.32
22/7/2019	20/7/2019	FILTRO DE ACEITE JAS -L21559	'268	1	607.50	607.50
22/7/2019	22/7/2019	FILTRO DE GAS OIL JAS W0035-V	'269	1	1,235.81	1,235.81
5/11/2019	5/11/2019	JUNTA DRESSER DE 8	'278	21	2,630.00	55,230.00
26/11/2019	26/11/2019	PLATILLO DE 3" PARA SOLDAR	'296	2	2,108.51	4,217.02
26/11/2019	26/11/2019	MOTOR HUECO WPI DE 20HP	'306	1	235,673.31	235,673.31
26/11/2019	26/11/2019	PLATILLO PARA SOLDAR DE 3"	'311	2	2,108.51	4,217.02
26/11/2019	26/11/2019	SISTEMA DE TRATAMIENTO UV	'322	1	384,017.31	384,017.31
26/12/2019	26/12/2019	VALVULA ANTIRRETORNO DE 6"	'335	3	349,043.06	1,047,129.18
26/12/2019	26/12/2019	LIQUIDO DE FRENO	'336	27	170.00	4,590.00
18/3/2020	18/3/2020	JUNTA DE 12 BOBLE TIRO	'337	2	5,310.00	10,620.00
15/1/2020	15/1/2020	ACEITE DE TIEMPO 2	'338	6	108.00	648.00
10/6/2020	10/6/2020	ACEITE DE TIEMPO 4 15W-40 vehiculos	'343	5	300.00	1,500.00
22/6/2020	22/6/2020	LLAVE MECANICA 19	'346	2	76.50	153.00
22/6/2020	22/6/2020	LLAVE MECANICA 24	'347	2	128.00	256.00
22/6/2020	22/6/2020	TUBO EN HIERRO GALVANIZADO	'348	6	2,200.00	13,200.00
24/6/2020	22/6/2020	REDUCCION CONCENTRICA	'349	6	750.00	4,500.00
24/6/2020	22/6/2020	TORNILLO 3/4X3	'350	50	55.00	2,750.00
24/6/2020	22/6/2020	CODO DEW ACERO 90X3	'351	3	640.00	1,920.00
9/6/2020	9/6/2020	TERMINAL DE GUIA	'354	1	1,530.00	1,530.00
29/7/2020	29/7/2020	BOMBA SUMERGIBLE MARCA FLYGT MODELO 3201185 460 REPARADA	'356	2	-	0.00

TOTAL RD \$ 3,114,040.43



LIC. JOSE ALMONTE PARRA
ENCARGADO FINANCIERO

LIC. DULCE MOLINA
DIRECTORA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA





**CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPLATA)
INVENTARIO DE ALMACEN DE MANTENIMIENTO MENSUAL**

0

HASTA 30/09/2020

FECHA DE ADQUISICIÓN REGISTRO	FECHA DE REGISTRO	BREVE DESCRIPCION DEL BIEN	CODIGO INATITUCIONAL	EXISTENCIA	PRECIO UNITARIO RD\$	VALORES RD\$
8/1/2001	8/1/2001	TEE DE PVC DE 1	'001	10	135.25	1,352.50
8/1/2001	8/1/2001	TEE DE PVC DE 3/4	'002	3	120.00	360.00
10/1/2001	10/1/2001	TEE DE PVC DE 2 A 1/2	'003	50	170.05	8,502.50
12/1/2001	12/1/2001	CODO PVC DE 1	'005	48	23.00	1,104.00
15/1/2001	15/1/2001	CODO CPVC DE 3/4	'007	145	13.00	1,885.00
15/1/2001	15/1/2001	CODO CPVC DE 1	'008	12	23.00	276.00
18/1/2001	18/1/2001	CODO PVC DE 1 1/2	'010	2	130.00	260.00
23/1/2001	23/1/2001	CODO PVC PN16 DE 2	'011	1	90.00	90.00
23/1/2001	23/1/2001	CODO PVC DE 6 45	'012	1	540.00	540.00
25/1/2001	25/1/2001	CODO DE 1/2X90 DE PRESION	'013	17	38.00	646.00
25/1/2001	25/1/2001	CODO DE 3/4X90 DE PRESION	'014	6	21.00	126.00
26/1/2001	26/1/2001	CODO CPVC DE 45	'015	1	500.00	500.00
30/1/2001	30/1/2001	REDUCCION DE PVC 1 A 1/2	'016	27	6.00	162.00
30/1/2001	30/1/2001	REDUCCION PVC DE 1 A 3/4	'017	60	8.00	480.00
31/1/2001	31/1/2001	REDUCCION DE PVC 1 1/2 A 1/2	'018	37	5.00	185.00
5/2/2001	5/2/2001	REDUCCION DE PVC 2 A 1	'019	11	38.00	418.00
7/2/2001	7/2/2001	REDUCCION DE PVC 2 A 1 1/2	'020	41	40.00	1,640.00
9/2/2001	9/2/2001	REDUCCION DE PVC 1 1/2 A 1	'021	7	32.00	224.00
14/2/2001	14/2/2001	REDUCCION DE PVC 2 A 3/4	'022	6	35.00	210.00
22/2/2001	22/2/2001	REDUCCION DE PVC 2 A 1/2	'023	2	40.00	80.00
4/3/2001	4/3/2001	REDUCCION DE CPVC 1 A 3/4	'024	14	5.00	70.00
30/3/2001	30/3/2001	REDUCCION 1 1/4 X 1 HG	'025	11	38.00	418.00
8/5/2001	8/5/2001	REDUCCION DE 1 A 1/2 HG	'026	6	22.00	132.00
8/5/2001	8/5/2001	REDUCCION PVC DE 3 A 2	'027	1	77.00	77.00
21/6/2001	21/6/2001	ADAPTADORES MACHO PVC DE 2	'028	2	26.00	52.00
21/6/2001	21/6/2001	ADAPTADOR HEMBRA PVC DE 2	'029	6	25.42	152.52
17/7/2001	17/7/2001	ADAPTADOR MACHO PVC DE 3/4	'030	252	6.00	1,512.00
26/7/2001	26/7/2001	ADAPTADOR MACHO PVC DE 1/2	'031	62	4.24	262.88
14/8/2001	14/8/2001	ADAPTADOR MACHO PVC DE 1 1/2	'032	46	4.24	195.04
17/8/2001	17/8/2001	ADAPTADOR HEMBRA PVC DE 3/4	'033	112	4.24	474.88
8/2/2002	8/2/2002	ADAPTADOR MACHO CPVC DE 1	'034	24	13.00	312.00
19/2/2002	19/2/2002	ADAPTADOR HEMBRA PVC DE 1	'035	1	13.00	13.00
22/3/2002	22/3/2002	ADAPTADOR MACHO CPVC DE 1/2	'036	4	4.24	16.96
28/2/2002	28/2/2002	ADAPTADOR MACHO PVC DE 1	'037	408	13.00	5,304.00
30/12/2017	30/12/2017	ADAPTADOR HEMBRA PVC DE 3	'038	1	18.00	18.00
2/5/2002	2/5/2002	ADAPTADOR MACHO PVC DE 2	'039	4	22.00	88.00
10/7/2002	10/7/2002	ADAPTADOR MACHO PVC DE 1	'040	3	13.00	39.00
17/7/2002	17/7/2002	ADAPTADOR MACHO PVC DE 4	'041	1	122.88	122.88
15/10/2002	15/10/2002	ADAPTADOR HEMBRA PVC DE 4	'042	2	110.00	220.00
23/10/2002	23/10/2002	COPLING PVC DE 1	'043	71	9.00	639.00
7/11/2002	7/11/2002	COPLING PVC DE 3/4	'044	4	7.00	28.00
11/12/2002	11/12/2002	UNION UNIVERSAL PVC DE 1/2	'045	24	16.94	406.56
20/2/2003	20/2/2003	UNION UNIVERSAL CPVC DE 1/2	'046	10	30.00	300.00
20/2/2003	20/2/2003	UNION UNIVERSAL CPVC DE 3/4	'047	13	21.19	275.47
20/3/2003	20/3/2003	UNION UNIVERSAL PVC DE 2 LISA	'049	2	110.17	220.34
11/4/2003	11/4/2003	UNION DE 1/2 PVC	'051	13	24.00	312.00
28/5/2003	28/5/2003	UNION DE 3/4 PVC	'052	13	18.00	234.00
4/6/2003	4/6/2003	UNION UNIVERSAL PVC DE 3	'053	4	320.00	1,280.00
18/6/2003	18/6/2003	CRUZ PLATITEUZ PVC DE 3	'054	8	250.00	2,000.00
13/8/2003	13/8/2003	CRUZ PLATITEUZ PVC DE 4 A 2	'055	6	300.00	1,800.00
20/8/2003	20/8/2003	CRUZ PVC DE 1 1/2	'056	1	200.00	200.00
1/9/2003	1/9/2003	YE GRIEGA DE 3 PVC	'057	1	110.00	110.00
15/10/2003	15/10/2003	TAPON PVC DE 1	'059	1	600.00	600.00
19/11/2003	19/11/2003	TAPON PVC DE 1/2	'062	4	8.00	32.00
16/12/2003	16/12/2003	TAPON REGISTRO PVC DE 3	'063	1	90.00	90.00
29/12/2003	29/12/2003	TAPON DE 3/4 DE PVC	'064	9	6.00	54.00
14/1/2004	14/1/2004	TAPON HG 3/4 MACHO	'065	91	20.00	1,820.00
26/1/2004	26/1/2004	TAPON HG 3/4 HEMBRA	'066	22	20.00	440.00
3/2/2004	3/2/2004	TEE DE 4" EN HIERRO HG	'067	6	332.20	1,993.20
10/2/2004	10/2/2004	TEE DE 3" EN HIERRO HG	'068	5	622.88	3,114.40
23/2/2004	23/2/2004	TEE DE 2" EN HIERRO HG	'069	3	122.88	368.64
26/2/2004	26/2/2004	TEE DE 2 1/2" EN HIERRO HG	'070	2	174.20	348.40
15/3/2004	15/3/2004	TEE DE 1 1/2" EN HIERRO HG	'071	1	72.03	72.03
15/3/2004	15/3/2004	TEE DE 1/2 HG	'072	1	60.00	60.00
24/3/2004	24/3/2004	TEE DE 1" EN HIERRO HG	'073	33	42.37	1,398.21
30/3/2004	30/3/2004	CODO DE 2" DE 90 GRADO EN HIERRO HG	'074	1	160.00	160.00
21/4/2004	21/4/2004	CODO DE 2" DE 45 GRADO EN HIERRO HG	'075	1	150.00	150.00
28/4/2004	28/4/2004	CODO DE 4" EN 90 GRADO EN HIERRO HG	'076	1	190.00	190.00
1/5/2004	1/5/2004	CODO DE 6" EN 45 GRADO EN HIERRO HG	'077	3	198.00	594.00
2/6/2004	2/6/2004	CODO DE 8" EN 45 GRADO EN HIERRO HG	'078	1	210.00	210.00
15/6/2004	15/6/2004	CODO DE 1/2 HG	'079	209	123.40	25,790.60
22/6/2004	22/6/2004	CODO DE 2 1/2 EN 45 GRADO EN HIERRO HG	'080	1	162.20	162.20
29/6/2004	29/6/2004	CODO DE 1/2 EN HIERRO HG	'081	544	115.00	62,560.00
30/6/2004	30/6/2004	CODO DE 1 1/2 EN HIERRO HG	'082	86	123.40	10,612.40
5/7/2004	5/7/2004	CODO DE 1 1/2 DE 90 GRADO EN HIERRO HG	'083	30	130.00	3,900.00
7/7/2004	7/7/2004	CODO DE 1/2 HG	'084	2	14.00	28.00
14/7/2004	14/7/2004	CODO CACHIMBO 3/4 HG	'085	2	35.00	70.00



**CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPLATA)
INVENTARIO DE ALMACEN DE MANTENIMIENTO MENSUAL**

0

HASTA 30/09/2020

FECHA DE ADQUISICIÓN REGISTRO	FECHA DE REGISTRO	BREVE DESCRIPCION DEL BIEN	CODIGO INATITUIONAL	EXISTENCIA	PRECIO UNITARIO RD\$	VALORES RD\$
21/7/2004	21/7/2004	CODO 1 1/2 HG 45	'086	1	29.00	29.00
22/7/2004	22/7/2004	CODO PVC DRENAJE DE 4	'087	1	68.00	68.00
28/7/2004	28/7/2004	CODO 45 HG DE 1	'088	2	18.00	36.00
28/7/2004	28/7/2004	TUERCA BUSING DE 1" A 3 1/2	'089	90	15.00	1,350.00
12/8/2004	12/8/2004	UNIONES CON ROCA DE 2" EN HIERRO HG	'090	30	27.00	810.00
13/8/2004	13/8/2004	UNION LISA 1/2 HG	'091	9	20.00	180.00
23/8/2004	23/8/2004	REDUCCION DE 1" A 1/2 HIERRO HG	'092	128	20.00	2,560.00
25/8/2004	25/8/2004	CACHINBO DE 1/2 EN HIERRO HG	'093	28	37.00	1,036.00
27/8/2004	27/8/2004	NIPLE EN HIERRO DE 1" HG	'094	24	9.00	216.00
1/9/2004	1/9/2004	NIPLE DE 1" DE DOBLE ROCA EN HIERRO HG	'095	60	13.00	780.00
7/9/2004	7/9/2004	NIPLE DE 3/4 EN HIERRO HG	'096	56	18.00	1,008.00
10/9/2004	10/9/2004	NIPLE DE 1 1/2" EN HIERRO HG	'097	95	7.10	674.50
21/9/2004	21/9/2004	NIPLE DE 1 1/2 POR 3 EN HIERRO HG	'098	50	13.00	650.00
28/9/2004	28/9/2004	NIPLE DE 1 1/2" POR 10 HG	'099	32	8.00	256.00
4/1/2004	4/1/2004	COPLIN DE 4" EN HIERRO HG	'100	4	39.00	156.00
5/10/2004	5/10/2004	COPLING DE 1 1/2 HG	'101	2	46.61	93.22
20/10/2004	20/10/2004	COPLIN DE 1 1/2 X 45 EN HIERRO HG	'102	23	29.00	667.00
16/11/2004	16/11/2004	NIPLE DE 3/4 X 4"	'103	23	26.00	598.00
18/11/2004	18/11/2004	NIPLE DE 1/2 POR 5" HG	'104	37	10.00	370.00
19/11/2004	19/11/2004	NIPLE DE 3/8 POR 6" HG	'105	17	5.50	93.50
24/11/2004	24/11/2004	NIPLE DE 3/8 POR 4" HG	'106	10	5.00	50.00
30/11/2004	30/11/2004	NIPLE DE 1/2 POR 6" HG	'107	45	7.00	315.00
7/12/2004	7/12/2004	NIPLE DE 1/2 POR 7" HG	'108	9	7.50	67.50
13/12/2004	13/12/2004	NIPLE DE 1" POR 4" HG	'109	62	52.00	3,224.00
15/12/2004	15/12/2004	NIPLE DE 1/4 POR 12" HG	'110	23	50.00	1,150.00
16/12/2004	16/12/2004	NIPLE DE 3/8 POR 1" HG	'111	33	30.00	990.00
16/12/2004	16/12/2004	NIPLE DE 3/4 POR 4" HG	'112	24	39.00	936.00
16/12/2004	16/12/2004	NIPLE DE 3/8 POR 4" HG	'113	22	33.00	726.00
16/12/2004	16/12/2004	NIPLE DE 3/4 POR 3" HG	'114	24	39.00	936.00
17/12/2004	17/12/2004	NIPLE DE 1/2 POR 3" HG	'115	40	12.00	480.00
21/12/2004	21/12/2004	NIPLE DE 3/8 POR 10" HG	'116	11	39.40	433.40
21/12/2004	21/12/2004	NIPLE DE 1/2 POR 2" HG	'117	22	20.00	440.00
22/12/2004	22/12/2004	NIPLE DE 3/8 POR 2 1/2" HG	'118	291	37.00	10,767.00
3/1/2005	3/1/2005	NIPLE DE 3/4 POR 6" HG	'119	29	39.40	1,142.60
3/1/2005	3/1/2005	NIPLE DE 3/8 POR 8" HG	'120	7	42.00	294.00
3/1/2005	3/1/2005	NIPLE DE 1/2 POR 8" HG	'121	6	52.00	312.00
12/1/2005	12/1/2005	NIPLE DE 1/2 POR 2" HG	'122	71	18.00	1,278.00
12/1/2005	12/1/2005	NIPLE DE 3/8 POR 3" HG	'123	31	38.00	1,178.00
13/2/2005	13/2/2005	NIPLE DE 3/8 POR 5" HG	'124	8	39.40	315.20
22/2/2005	22/2/2005	NIPLE DE 3/8 POR 12" HG	'125	8	39.40	315.20
22/2/2005	22/2/2005	NIPLE DE 1" PULGADA X 1 1/2	'126	16	52.00	832.00
24/2/2005	24/2/2005	NIPLE DE 3/4 PULGADA 1 HG	'127	94	42.00	3,948.00
8/3/2005	8/3/2005	NIPLE DE 1/2 X 1 HG	'128	30	18.00	540.00
10/3/2005	10/3/2005	NIPLE DE 1/4 X 1 HG	'129	34	27.00	918.00
10/3/2005	10/3/2005	NIPLE DE 1 X 8 HG	'130	5	79.00	395.00
11/3/2005	11/3/2005	NIPLE DE 3/4 X 8 HG	'131	4	68.00	272.00
11/3/2005	11/3/2005	NIPLE DE 1 X 2 HG	'132	8	25.00	200.00
21/3/2005	21/3/2005	NIPLE DE 1 1/2 X 3 HG	'133	1	35.00	35.00
21/3/2005	21/3/2005	NIPLE DE 1 1/4 X 2 1/2 HG	'134	2	50.00	100.00
12/1/2005	12/1/2005	CLAN PVC DE 2	'140	2	56.00	112.00
17/9/2017	17/9/2017	PLANCHA DE PLYWOOD	'141	14	1,405.00	19,670.00
18/9/2017	18/9/2017	HOJAS DE ALUZINC DE 12 PIE	'142	5	1,092.00	5,460.00
17/9/2017	17/9/2017	ENLATE DE PINO	'143	8	690.00	5,520.00
7/2/2005	7/2/2005	CODO DE 2 PVC DE PRESION	'149	8	52.00	416.00
29/3/2005	29/3/2005	REDUCCION DE 3 A 2 PVC PRESION	'154	1	76.27	76.27
29/3/2005	29/3/2005	REDUCCION DE 4 A 2 PVC PRESION	'155	2	54.00	108.00
30/3/2005	30/3/2005	REDUCCION DE 8 A 6 PVC PRESION	'156	1	1,837.00	1,837.00
4/4/2005	4/4/2005	TAPON CIEGO DE 2 PVC PRESION	'158	1	25.00	25.00
11/4/2005	11/4/2005	FILTRO PARA PLANTA PURIFICADOR DE EMERGENCIA C-5706	'159	4	380.00	1,520.00
11/4/2005	11/4/2005	FILTRO PARA PLANTA PURIFICADOR A-7003	'160	2	300.00	600.00
11/4/2005	11/4/2005	FILTRO PURIFICADOR DE PLANTA SAKUNA AS56628	'161	1	450.00	450.00
11/4/2005	11/4/2005	FILTRO TRAMPA DE AGUA DE CAMIONETA FC-1803	'162	1	190.00	190.00
11/4/2005	11/4/2005	FILTRO LUBRICACION DE ACEITE C-1112	'163	1	290.00	290.00
11/4/2005	11/4/2005	FILTRO PURIFICADOR DE PLANTA PART NO. 8-94334-906-0	'164	2	450.00	900.00
11/4/2005	11/4/2005	FILTRO DE ACEITE PARA CAMIONETA OEM-NO-MD031805	'165	1	400.00	400.00
11/4/2005	11/4/2005	FILTRO DE ACEITE PARA CAMIONETA 90915-03003-90915-300001	'166	1	200.00	200.00
11/4/2005	11/4/2005	FILTRO DE PLANTA P917X	'167	3	198.00	594.00
11/4/2005	11/4/2005	FILTRO DE ACEITE CAMION DAHAZU 90915-03006-30002	'168	1	320.00	320.00
11/4/2005	11/4/2005	FILTRO DE ACEITE CAMION DAHAZU FC-1201	'169	1	425.00	425.00
11/4/2005	11/4/2005	FILTRO DE AGUA MANTENIMIENTO DE PLANTA FC-1201	'170	3	300.00	900.00



**CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPLATA)
INVENTARIO DE ALMACEN DE MANTENIMIENTO MENSUAL**

0

HASTA 30/09/2020

FECHA DE ADQUISICIÓN REGISTRO	FECHA DE REGISTRO	BREVE DESCRIPCION DEL BIEN	CODIGO INSTITUCIONAL	EXISTENCIA	PRECIO UNITARIO RD\$	VALORES RD\$
11/4/2005	11/4/2005	FILTRO GASOIL MANTO JE PARA PLANTA BLJWIN B7623303-87307-000-132	'171	1	390.00	390.00
11/4/2005	11/4/2005	FILTRO DE AGUA DE PLANTA BO-2012	'172	1	295.00	295.00
30/12/2017	30/12/2017	BOMBA TIPO SUMERGIBLE PARA CISTERNA DE AGUA	'174	3	88,000.00	264,000.00
15/6/2005	15/6/2005	DE CARACTERISTICA 20HP, 460.230 VOLTIO MODELO 3153,185,1961	'178	1	120,000.00	120,000.00
22/6/2005	22/6/2005	JUNTAS REDUCTORAS DE 8 A 6 PARA INSTALAR MEDIDORES	'183	21	700.00	14,700.00
22/6/2005	22/6/2005	JUNTAS REDUCTORAS DE 4" PARA INSTALACION DE MEDIDORES	'184	18	550.00	9,900.00
7/7/2005	7/7/2005	MEDIDORES DE 3" DE AGUA	'185	13	690.00	8,970.00
5/10/2005	5/10/2005	BOMBA SUMERGIBLE MARCA FLYGT MODELO 3153.185.0961.HP 20 VOLTAGE 460	'194	3	120,000.00	360,000.00
19/10/2005	19/10/2005	CAJA DE BREAKER DE 40 AMPERE	'199	2	1,170.00	2,340.00
30/11/2005	30/11/2005	FOTOCELDA DE 1800W-1000V	'202	2	400.00	800.00
1/12/2005	1/12/2005	SELLO MECANICO	'204	1	1,250.00	1,250.00
5/12/2005	5/12/2005	SEGUETA	'207	7	50.00	350.00
8/12/2005	8/12/2005	VARILLA DE SOLDAR 5/32 LIBRAS	'208	50	60.00	3,000.00
4/3/2017	4/3/2017	TANQUE DE GAS DE 100 LIB	'210	1	5,460.00	5,460.00
4/3/2017	4/3/2017	TANQUE DE GAS DE 50 LIB	'211	2	3,355.00	6,710.00
20/12/2005	20/12/2005	VISAGRA	'212	9	63.00	567.00
29/11/2017	29/11/2017	JUNTAS DRESSER ESPECIALES DE 20	'234	3	10,030.00	30,090.00
29/11/2017	29/11/2017	REDUCCION DE COPAS DE 8 A 2 CON JUNTAS ADERIDAS	'232	1	2,200.00	2,200.00
6/8/2018	6/8/2018	CODOS DE 4 PVC DRENAJE	'245	1	200.00	200.00
15/8/2018	15/8/2018	CODOS DE PRESION DE 3 PVC	'246	1	163.00	163.00
24/8/2018	24/8/2018	BARRAS ROSCADA DE 1/2	'249	2	200.00	400.00
2/10/2018	2/10/2018	JUNTAS DE GOMAS DE 4	'252	2	165.19	330.38
12/10/2018	12/10/2018	VALVULA DE 8	'263	1	31,350.00	31,350.00
14/11/2018	14/11/2018	JUNTAS DRESSER DE 10	'283	13	1,795.00	23,335.00
28/12/2018	28/12/2018	LATA DE PINTURAS DIFERENTE Y NUEVA Y USADA	'231	10	733.00	7,330.00
25/7/2018	25/7/2017	UNION UNIVERSAL DE 4 PVC	234	4	495.70	1,982.80
22/3/2019	22/3/2019	TUBO DE 12 PVC DE PRESION 25 PIES	243	25	462.00	11,550.00
22/3/2019	22/3/2019	TUBO DE 20 PVC DE PRESION	244	1	38,885.00	38,885.00
22/3/2019	22/3/2019	TUBO DE 10 PVC DE PRECION 26 PIES	245	26	490.00	12,740.00
31/5/2019	31/5/2019	JUNTAS DRRESER DE 20 PARA ABESTO	248	3	8,000.00	24,000.00
21/6/2019	21/6/2019	CODO DE 2 PVC DE PRESION	252	8	29.00	232.00
21/6/2019	21/6/2019	CODO DE 3 PVC DE PRESION	255	1	40.00	200.00
21/6/2019	21/6/2019	VALVULA DE 2	256	2	4,250.00	4,250.00
21/6/2019	21/6/2019	CLAN DE 3 PVC	258	6	55.13	330.78
20/7/2019	20/7/2019	ZAPAPICO BELLOTA REF 809-0	265	2	436.44	872.88
22/7/2019	20/7/2019	FILTRO DE ACEITE JAS -L21559	268	1	607.50	607.50
22/7/2019	22/7/2019	FILTRO DE GAS OIL JAS W0035-V	269	1	1,235.81	1,235.81
5/11/2019	5/11/2019	JUNTA DRESSER DE 8	278	17	2,630.00	44,710.00
26/11/2019	26/11/2019	PLATILLO DE 3" PARA SOLDAR	296	2	2,108.51	4,217.02
26/11/2019	26/11/2019	MOTOR HUECO WPI DE 20HP	306	1	235,673.31	235,673.31
26/11/2019	26/11/2019	PLATILLO PARA SOLDAR DE 3"	311	2	2,108.51	4,217.02
26/11/2019	26/11/2019	SISTEMA DE TRATAMIENTO UV	322	1	384,017.31	384,017.31
26/12/2019	26/12/2019	VALVULA ANTIRRETORNO DE 6"	335	3	349,043.06	1,047,129.18
26/12/2019	26/12/2019	LIQUIDO DE FRENO	336	25	170.00	4,250.00
15/1/2020	15/1/2020	ACEITE DE TIEMPO 2	338	4	108.00	432.00
22/6/2020	22/6/2020	LLAVE MECANICA 24	347	2	128.00	256.00
22/6/2020	22/6/2020	TUBO EN HIERRO GALVANIZADO	348	6	2,200.00	13,200.00
24/6/2020	22/6/2020	REDUCCION CONCENTRICA	349	6	750.00	4,500.00
24/6/2020	22/6/2020	TORNILLO 3/4X3	350	50	55.00	2,750.00
24/6/2020	22/6/2020	CODO DEW ACERO 90X3	351	3	640.00	1,920.00
9/6/2020	9/6/2020	TERMINAL DE GUIA	354	1	1,530.00	1,530.00
29/7/2020	29/7/2020	BOMBA SUMERGIBLE MARCA FLYGT MODELO 3201185 460 REPARADA	356	2	-	0.00
30/9/2020	30/9/2020	ACEITE DE TRANMISION	357	1	350.00	350.00
30/9/2020	30/9/2020	TUBO DE 16 27 PIES	358	27	2,068.00	55,836.00
22/9/2020	22/9/2020	COUPLING 2	359	1	44.00	44.00
22/9/2020	22/9/2020	UNIONES 3/4X2	360	2	28.00	56.00
22/9/2020	22/9/2020	ADAPTADOR	361	1	8.00	8.00
					TOTAL RD \$	3,031,491.99

RAFAEL HERNANDES
ENCARGADO DE ALMACEN

LIC. JOSE ALMONTE PARRA
ENCARGADO FINANCIERO

LIC. MAXIMO HERRERA
DIRECTOR FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA