CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA



CORAAPPLATA RNC 40505171-1 "Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

FICHA TECNICA

REPARACION DE MOTORES ELECTRICOS VERTICALES Y MOTOBOMBA SUMERGIBLE DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE CORAAPPLATA, PROVINCIA PUERTO PLATA

No.	DESCRIPCION	CANT.	UD.	OBSERVACION
	ESPECIFICACIONES TECNICAS			
1.0	REPARACION MOTOR ELECTRICO DE 350 HP, A 480V, TRIFASICA, A 1800 RPM., INCLUYE EXTRACION DEVANADO Y REBOBINADO DEL MOTOR,	1	UD	Corresponde a estacion de bombeo del Acueducto Madre Vieja
2.0	REPARACION MOTOR ELECTRICO DE 60 HP, A 480V, TRIFASICA, A 3500 RPM. INCLUYE, DESARME Y EXTRACION DEVANADO, REBOBINADO DEL MOTOR, SUMINSTRO E INSTALACION DE RODAMIENTOS 6211 Y 7220, ARMADO DEL EQUIPO	1	UD	Corresponde a estacion de bombeo Los Cerro de Sosua de Acueducto de Sosua
3.0	REPARACION MOTOBOMBA DE 85HP, A 480V, TRIFASICA, A 1775 RPM. ELEMENTOS A CONSIDERAR: LAVADO DE CUERPO DE MOTOBOMBA, DESARME Y EXTRACION DEVANADO, REBOBINADO DEL MOTOR, RECONSTRUCCION DE SELLO, SUMINSTRO E INSTALACION DE RODAMIENTOS 3319 Y 3311, ARMADO DEL EQUIPO	1	UD	Corresponde a estacion de bombeo Manolo Tavarez Justo



