



CORPORACIÓN DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
CORAAPPLATA
RNC 40505171-1
"Año de Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

FICHA TÉCNICA

ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE AVERÍAS EN EL ACUEDUCTO DE BELLA VISTA, MUNICIPIO SOSÚA, PROVINCIA PUERTO PLATA.

NO.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UD	OBSERVACIÓN
1	TUBOS DE 20" DE ACERO NEGRO DE 3/8" DE ESPESOR	7	UD	REPARACIÓN DE AVERÍA DE AGUA POTABLE EN EL ACUEDUCTO DE BELLA VISTA, MUNICIPIO SOSÚA
2	TUBOS DE 12" DE ACERO NEGRO DE 3/8" DE ESPESOR	6	UD	
3	JUNTAS DRESSER DE 20" DE DOBLE TIRO	4	UD	 Ing. Silver Nazario G. Gal Director General CORAAPPLATA
4	GAS LICUADO GLP	1	PA	
5	CILINDRO DE OXIGENO 2000 LIBRAS	5	UD	
6	SOLDADURA UNIVERSAL 7018 1/8	200	LB	



CORPORACIÓN DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA


CORAAPPLATA

RNC 40505171-1

“Año de Consolidación de la Seguridad Alimentaria”

7	SOLDADURA UNIVERSAL 6010 3/32	150	LB	
---	----------------------------------	-----	----	--




Ing. *Oliver Nazario Brugal*
Director General
CORAAPPLATA