



CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA  
CORAAPPLATA  
RNC 40505171-1

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria "

FICHA TECNICA

REPARACION DE MOTORES VERTICALES DEL SISTEMA AGUA POTABLE DE  
CORAAPPLATA, PROVINCIA PUERTO PLATA

I ESPECIFICACIONES TECNICAS

No.	DESCRIPCION	CANT.	UD.	OBSERVACION
	ACTIVIDADES A REALIZAR			
1.0	MOTOR VERTICAL 25 HP A 460 VOLTIOS, TRIFASICO	1	UD	Corresponde a estacion de bombeo Cofresi
2.0	RODAMIENTO 7310	1	UD	
3.0	RODAMIENTO 6210	1	UD	
4.0	MOTOR VERTICAL 25 HP A 460 VOLTIOS, TRIFASICO	1	UD	Corresponde al Acueduto del Los Pilonos
5.0	RODAMIENTO 7310	1	UD	
6.0	RODAMIENTO 6210	1	UD	
7.0	MOTOR VERTICAL 75 HP A 460 VOLTIOS, TRIFASICO (Incluye: pintado y cambio de aceite deposito rodamiento)	1	UD	Corresponde al Acueduto del Imbert
8.0	RODAMIENTO 7310	1	UD	
9.0	REPARACION DE MOTOR DE 350 HP, TRIFASICO, A 480VOLTIOS (Incluye: pintado y cambio de aceite deposito rodamiento)	1	UD	AC Puerto Plata, Estacion Madre Vieja EquipoNo 3
10.0	REPARACION DE MOTOR DE 350 HP, TRIFASICO, A 480VOLTIOS (Incluye: pintado y cambio de aceite deposito rodamiento)	1	UD	AC Puerto Plata, Estacion Madre Vieja EquipoNo 6
11.0	REPARACION DE MOTOR DE 350 HP, TRIFASICO, A 480VOLTIOS (Incluye: pintado y cambio de aceite deposito rodamiento)	1	UD	AC Puerto Plata, Estacion Madre Vieja EquipoNo 7

  
Ing. José Quisimo Reyes Peralta  
Director General  
CORAAPPLATA

